空冷ポルシェ工賃表

RABBIT CORPORATION

930 ~ 993

基本工賃

STAFF 30分 ¥3,000

2016年 10月 改正

()内は持込料金

			メンテナンス							
	930	930ターボ	964C2	964C4	964ターボ・RS	993	993RS	993ターボ		
エンジンオイル交換	¥3,000 (¥4,000)									
オイルフィルター交換		¥1.500 (¥2.000)					エンジン側 ¥3,000(¥3,500)			
オイルンイルク 文法		¥ 1,300 (¥ 2,000)				サイド ¥2,000 (¥2,500)				
ミッションオイル交換		¥2,000 (¥2,500)					¥3,000 (¥3,500)			
ATFオイル 交換			¥4,000 (¥4,500)			¥4,000				
ストレーナー交換				時	: 価					
(フィルター含む)				гq	Щ					
A/Cガス入れ		R=12	2 ¥2,000 (¥3,000)			134a ¥1,000 (¥1,500)				
エアコンベルト交換	¥ 2,000	(¥2,500)	¥4,000 (¥4,500)							
エアクリーナー交換	¥2,000 (¥2,500)									
ファンベルト交換(1箇所)	¥ 2,000	(¥2,500)	90) ¥3,000 (¥3,500)							
ブレーキ・フルード交換	¥4,000 (¥4,500)									
ブレーキ・フルード エア抜き	4箇所 ¥6,000									
ポルシェテスター点検	¥3,000 ¥4,000									
			エンジン							
	930	930ターボ	964C2	964C4	964ターボ・RS	993	993RS	993ターボ		
エンジンオーバーホール	V 20	¥300,000~		V 250 000 -		V 200 000 -				
(腰上OH) 部品代別途	¥ 30			¥350,000~			¥ 380,000~			
クランクケースOH 部品代別途	¥100,000~									
エンジン脱着	¥5	¥50,000 ¥65,000				¥75,000				
デスビベルト交換		¥25,000 (ベルト代金含む)								

デスビ交換 (キャップ:ローター)	¥3	3,000			¥ 6,000(ター	ボ車は¥4,000))		
オルタネーター脱着交換	¥20.000~								
バッテリー交換		* ZU,UUU. •							
(発電機チェック)	¥7,500								
フューエルフィルター交換	¥3,000								
フューエルポンプ交換(1個)	¥5,000 ¥9,000								
プラグ交換	¥6,000		¥20,000						
IGコイル交換	¥3,000		¥5,500 (ターボ車は¥4,000)						
マフラー交換(メイン1箇所)	¥ 8,	¥8,000~		¥6,000~			¥8,000~		
		クラ	ラッチ&ミッシ	ョン					
	930	930ターボ	964C2	964C4•RS	964ターボ	993	993RS	993ターボ	
クラッチオーバーホール (エンジン脱着含む)				応	談				
ミッション脱着									
シフトリンケージ調整	応 談								
フライホイール研磨					談				
			ブレーキ						
	930	930ターボ	964C2	964C4•RS	964ターボ	993	993RS	993ターボ	
ブレーキパッド交換 (フロント左右)	¥4,000 (¥5,000) ¥4,000 (¥5,000)				•				
ブレーキパッド交換 (リア左右)	¥4,000 (¥5,000)		¥4,000 (¥5,000)						
ブレーキフルード交換 エア抜き含む フルード代別途	¥6,000 (¥7,000)								
ブレーキローター脱着 または交換(1箇所)	¥6,000 (¥7,000)								
キャリパーオーバーホール									
キャリパー交換(1箇所)	¥5,000 (¥6,000)								
キャリパーペイント		¥25,000~							
	足まわり								
	930	930ターボ	964C2	964C4•RS	964ターボ	993	993RS	993ターボ	

4輪ストラット	¥20.000 (¥22.000)	¥ 30,000 (¥ 32,000)			
ショックアブソーバー交換	≠20,000 (≠22,000)				
4輪スプリング交換	¥20,000 (¥22,000)	¥ 20,000 (¥ 22,000)			
車高調整	‡ 20,000 (‡ 22,000)	# 20,000 (# 22,000)			
4輪アライメント調整	初回 ¥35,000 次回 ¥25	5,000			
ドライブシャフトブーツ 交換	V05.000				
(内側1個)	¥25,000 内外セット ¥28,000				
ドライブシャフトブーツ 交換	¥25.000 内外セット ¥2	9,000			
(外側1個)	¥25,000 内外セット ¥28,000				
ホイールハブベアリング	r . =₩				
交換(フロント片側)					
ホイールハブベアリング	応 談				
交換(リア片側)					