

2021年 4月 改定

()内は 持込料金

ブレーキ												
	996	997	991	986	987	981	718					
ブレーキパッド交換	¥6,600 (¥7,700)					¥6,600 (¥7,700)~						
(フロント左右)												
ブレーキパッド交換	¥6,600 (¥7,700)					¥6,600 (¥7,700)~						
(リア左右)	+0,000 (+1,700)						+0,000 (+1,100)					
ブレーキフルード交換	¥8,800 (¥9,900)											
エア抜き含む フルード代 別途	†0,000 (* 9,900)											
ブレーキローター脱着	¥16,500~ 1 台分											
または交換	¥16,500~ 1 台分											
キャリパーオーバーホール	応 談											
キャリパー交換 (1箇所)	¥4,400~											
キャリパーペイント	¥38,500~											

足回り												
	996	997	991		986	987	981	718				
4輪ストラット ショックアブソーバー交換	¥44,000	¥44,000~	応 談		¥44,000	¥44,000~	¥66,0	000~				
4輪スプリング交換	¥66,000~											
車高調整	¥88,000~											
4輪アライメント調整	初回 ¥38,500 次回 ¥27,500											
ドライブシャフトブーツ交換 (内側1個)	¥44,000~ 内外セット ¥55,000~											
ドライブシャフトブーツ交換 (外側1個)	¥44,000~ 内外セット ¥55,000~											
ホイールハブベアリング交換 (フロント片側)	応 談											
ホイールハブベアリング交換 (リア片側)				応	談							