

ブレーキ

	996	997	986	987
ブレーキパッド交換 (フロント左右)	¥ 4,000 (¥ 5,000)		¥ 4,000 (¥ 5,000)	
ブレーキパッド交換 (リア左右)	¥ 4,000 (¥ 5,000)		¥ 4,000 (¥ 5,000)	
ブレーキフルード交換 エア抜き含む フルード代別途	¥ 6,000 (¥ 7,000)			
ブレーキローター脱着 または交換 (1箇所)	¥ 6,000 (¥ 7,000)			
キャリパーオーバーホール	応 談			
キャリパー交換 (1箇所)	¥ 5,000 (¥ 6,000)			
キャリパーペイント	¥ 30,000～			

足回り

	996	997	986	987
4輪ストラット ショックアブソーバー交換	¥ 30,000 (¥ 32,000)～		¥ 30,000 (¥ 32,000)～	
4輪スプリング交換 車高調整	¥ 30,000 (¥ 32,000)		¥ 30,000 (¥ 32,000)	
4輪アライメント調整	初回 ¥ 35,000	次回 ¥ 25,000		
ドライブシャフトブーツ交換 (内側1個)	¥ 25,000	内外セット ¥ 30,000		
ドライブシャフトブーツ交換 (外側1個)	¥ 25,000	内外セット ¥ 30,000		
ホイールハブベアリング 交換 (フロント片側)	応 談			
ホイールハブベアリング 交換 (リア片側)	応 談			